

えびの市立小中学校耐震診断結果

番号	学校名	校舎等				2次耐震診断	Is値	耐震化計画	備考
		棟番号	建築年度	構造	面積				
1	飯野小学校	17	S48	R2	1,437	済	0.87	補強不要	教室棟
2		18-1	S50	R2	643	済	1.01	補強不要	教室棟
3		18-2	S51	R2	625	済	1.01	補強不要	教室棟
4		20	S51	R1	1,176	済	0.98	補強不要	屋内運動場
5		21	S58	R2	670	新耐震のため診断不要			教室棟
6		23	H3	R2	2,012	新耐震のため診断不要			管理特別教室棟
7	上江小学校	17	S51	R2	963	済	0.75	H24年度耐震補強(Is0.60⇒0.75)	教室棟
8		18	S52	R1	752	済	1.59	補強不要	管理棟
9		25	H15	W2	814	新耐震のため診断不要			屋内運動場
10	加久藤小学校	14	S47	S1	601	済	0.88	H21年度耐震補強(Is0.30⇒0.88)	屋内運動場
11		17-1	S50	R2	455	済	0.77	H24年度耐震補強(Is0.65⇒0.77)	管理・教室棟(西側)
12		17-2	S51	R2	699	済	0.77	H24年度耐震補強(Is0.65⇒0.77)	管理・教室棟(東側)
13		22	H2	R2	1,000	新耐震のため診断不要			特別教室棟
14		25	H11	R2	1,380	新耐震のため診断不要			特別教室棟
15	加久藤小学校	7	S59	S1	520	新耐震のため診断不要			管理・教室棟
16	尾八重野分校	10	H4	R1	795	新耐震のため診断不要			屋内運動場
17	真幸小学校	1	S44	R3	1,895	済	0.76	H22年度耐震補強(Is0.43⇒0.76)	管理・特別教室・教室棟
18		2	S44	R2	1,472	済	0.78	補強不要	教室棟
19		8	S48	S1	648	済	1.29	H21年度耐震補強(Is0.02⇒1.29)	屋内運動場
20	岡元小学校	6	S54	S1	589	済	0.97	補強不要	管理・教室棟
21		11	S62	R1	800	新耐震のため診断不要			屋内運動場
22		12	H元	R2	632	新耐震のため診断不要			教室棟
23	飯野中学校	6	S40	R2	1,259	済	0.87	補強不要	屋内運動場
24		8-1	S45	R3	1,469	済	0.83	H22年度耐震補強(Is0.38⇒0.83)	管理・特別教室棟
25		19	H8	R3	2,611	新耐震のため診断不要			教室棟
26	上江中学校	12	S49	R3	1,472	済	0.71	補強不要	管理教室棟
27		13	S55	R1	629	済	0.84	補強不要	屋内運動場
28		16	H6	S1	396	新耐震のため診断不要			特別教室棟
29	加久藤中学校	12	S40	S1	662	済	0.94	H23年度耐震補強(Is0.36⇒0.94)	屋内運動場
30		15	S48	R3	1,426	済	0.70	H23年度耐震補強(Is0.51⇒0.70)	教室棟
31		16	S52	R1	596	済	1.35	補強不要	管理・教室棟
32		23	H19	W2	251	平成19年度改築			特別教室棟
33	真幸中学校	28	H20	W2	370	平成20年度改築			教室棟
34		16	S47	R2	1,374	済	1.00	補強不要	教室棟
35		18	S52	R1	494	済	1.62	補強不要	管理棟
36		23	S61	R1	830	新耐震のため診断不要			屋内運動場

- Is<0.3:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
- 0.3≤Is<0.7:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
※国土交通省の基準ではIs値0.6であるが、学校施設については、Is値0.7を補強の基準としている。
- Is≥0.7:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。