

えびの市 橋梁点検計画・修繕計画

※道路橋毎の健全性の診断は下記の判定区分によって行っている。

区分	状態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

令和6年3月現在

番号	橋梁名	(フリガナ)	路線名	開通年(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	点検計画:○ 修繕計画:● 撤去・更新等:▲													点検記録 判定区分	点検年次	講ずる措置の内容
							H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7					
1	米次橋	(ヨネツギハシ)	市道柳水流2号線	不明	5.5	2.6	○											○	I	R2		
2	米次2号橋	(ヨネツギ2ゴウハシ)	市道伊良ヶ谷1号線	不明	2.4	3.9	○											○	I	R2		
3	湯ノ上橋	(ユノウエハシ)	市道湯の上高山線	1981	6.6	4.0	○											○	I	R2		
4	湯ノ上高山橋	(ユノカミヤマハシ)	市道湯の上高山線	1962	6.3	3.6	○											○	I	R2		
5	湯田橋	(ユダハシ)	市道湯田東川北線	1996	184.0	9.3	○											○	I	R2		
6	柳水流新田橋	(ヤナギナガニウハシ)	市道京町柳水流線	1949	4.2	3.9	○											○	II	R2	断面修復	
7	三吉橋	(ミヨシハシ)	市道上島内岡元線	1953	3.7	4.0	○											○	I	R2		
8	妙見橋	(ミョウケンハシ)	市道妙見線	1998	19.8	9.5	○											○	I	R2		
9	宮ノ後橋	(ミヤノゴトハシ)	市道宮ノ馬場野久首線	不明	5.4	4.1	○											○	I	R2		
10	南有島橋	(ミナミアジマハシ)	市道有島1号線	不明	2.4	10.7	○											○	I	R2		
11	ミドレ橋	(ミドリハシ)	市道西郷大溝原線	不明	5.0	5.3	○		●	●								○	I	R2	主部材：ひび割れ注入・夜間維持等	
12	水盛橋	(ミズモリハシ)	市道東内堅水守3号線	1951	6.0	3.1	○											○	II	R2	断面修復、ひび割れ補修	
13	水無口橋	(ミナクハシ)	市道栗下上江線	1973	3.6	6.4	○											○	II	R2	橋面舗装、断面修復	
14	水呑橋	(ミズノミハシ)	市道上島内岡元線	不明	3.1	4.6	○											○	I	R2		
15	水洗橋	(ミタライハシ)	市道岩次湯田線	1959	6.0	3.9	○											○	II	R2	断面修復、ひび割れ補修	
16	牧ノ原橋	(マキノハラハシ)	市道狩山牧之原線	1971	5.5	4.7	○											○	I	R2		
17	前田橋	(マエダハシ)	市道坂元前田橋線	1963	95.0	3.7	○		●	●								○	I	R2		
18	朴ノ木橋	(ノキハシ)	市道溝ノ口朴の木線	1973	5.8	3.3	○											○	I	R2		
19	古川橋	(フルカワハシ)	市道亀沢柳水流線	1949	3.8	2.8	○											○	I	R2		
20	麓橋	(フモトハシ)	市道麓久保原線	1967	99.9	6.0	○					●	●					○	I	R2		
21	平松橋	(ヒラマツハシ)	市道中浦平松線	不明	5.8	6.6	○											○	I	R2		
22	一ツ橋	(ヒツハシ)	市道飯屋高山線	不明	4.6	4.8	○											○	II	R2	断面修復	
23	拂山橋	(ハライヤマハシ)	市道弘山線	1969	22.0	3.3	○		●	●	●							○	I	R2		
24	馬場下東橋	(ウマバタゲハシ)	市道田代中央線	不明	2.9	5.1	○											○	II	R2	断面修復	
25	八反橋	(ハツタンハシ)	市道柳水流1号線	1926	4.2	3.7	○											○	I	R2		
26	羽黒橋	(ハクローハシ)	市道上下島内連絡線	不明	5.0	6.5	○											○	I	R2		
27	西前田橋	(ニシマエダハシ)	市道前田線	1937	2.6	3.8	○											○	II	R2	断面修復	
28	西之野5号橋	(ニシノノゴウハシ)	市道西之野菱刈線	不明	6.5	4.0	○											○	I	R2		
29	西之野4号橋	(ニシノノヨウハシ)	市道西之野菱刈線	不明	6.6	4.0	○											○	I	R2		
30	西之野2号橋	(ニシノノニゴウハシ)	市道西之野菱刈線	1958	5.5	4.0	○											○	I	R2		
31	西野添温泉橋	(ニシノノ エンセンハシ)	市道新亀沢3号線	不明	3.1	3.8	○											○	II	R2	断面修復	
32	永山橋	(トキヤマハシ)	市道えびの中央2号線	2001	53.0	16.0	○											○	II	R2	橋面防水工、ひび割れ補修	
33	中古川橋	(ナカカガハシ)	市道西郷大溝原線	1976	5.2	4.6	○											○	I	R2		
34	中島西通橋	(ナカシマニシトウハシ)	市道中島西通線	不明	2.4	16.0	○											○	I	R2		
35	鳥越橋	(トリゴエハシ)	市道甘里後川内線	1967	15.5	3.6	○											○	I	R2		
36	徳満橋	(トクミツハシ)	市道西郷徳満線	1972	130.6	2.5	○●	●										○	I	R2		
37	出水橋	(デミズハシ)	市道東西長江浦線	1973	4.8	3.8	○											○	I	R2		
38	千代反田橋	(チヨウサエタハシ)	市道東西長江浦線	1956	3.6	3.8	○											○	I	R2		
39	ダラガ迫橋	(ダラガサカハシ)	市道伊良ヶ谷2号線	1969	4.5	3.8	○											○	I	R2		
40	田代橋	(タシロハシ)	市道田代線	1972	28.0	6.0	○											○	I	R2		
41	高傘礼橋	(タカシマハシ)	市道下浦4号線	不明	4.9	4.1	○											○	I	R2		
42	高野橋	(タカノハシ)	市道芋畑高野線	不明	8.4	7.9	○											○	I	R2		
43	下真幸橋	(シモマサキハシ)	市道京町岡松線	1967	144.3	6.5	○					○●	●					○	II	R2	橋脚：ひび割れ注入等	
44	下久保原橋	(シモキホハラハシ)	市道麓久保原線	1959	20.7	3.3	○											○	I	R2		
45	忍谷橋	(シノブタニハシ)	市道後川内芋畑線	1959	3.9	4.9	○											○	II	R2	断面修復	
46	佐牛野橋	(サウノノハシ)	市道佐牛野線	1966	40.3	4.0	○	●	●									○	I	R2		
47	坂下橋	(サカノハシ)	市道杉水流大河平線	1956	60.0	4.0	○			●	●							○	I	R2		
48	高速4号橋	(コウソク4ゴウハシ)	市道上島内岡元線	不明	4.1	7.4	○											○	I	R2		
49	高速3号橋	(コウソク3ゴウハシ)	市道側道1号線	不明	2.4	12.5	○											○	I	R2		
50	高速2号橋	(コウソク2ゴウハシ)	市道側道1号線	不明	5.0	4.1	○											○	I	R2		
51	高速1号橋	(コウソク1ゴウハシ)	市道側道4号線	不明	2.6	3.0	○											○	I	R2		
52	蔵前橋	(クラマエハシ)	市道中浦蔵前線	2009	5.5	5.5	○											○	I	R2		
53	木場田橋	(キバタハシ)	市道木場田1号線	不明	3.5	3.7	○											○	I	R2		
54	北三吉橋	(キタミヨシハシ)	市道大溝原線	1953	4.2	3.6	○		●	●	●							○	I	R2		
55	川鶴橋	(カワヅルハシ)	市道大明司川鶴線	1988	167.0	9.8	○											○	I	R2		
56	川久保橋	(カワクボハシ)	市道西郷前田線	1957	2.8	3.6	○											○	I	R2		
57	狩山橋	(カリヤマハシ)	市道狩山牧之原線	2004	12.1	5.0	○											○	I	R2		
58	刈谷橋	(カリヤハシ)	市道上江出水線	1979	29.8	8.0	○											○	I	R2		
59	上村橋	(カミムラハシ)	市道上門前八重野2号線	1965	5.9	3.7	○											○	II	R2	洗堀防止対策	
60	上向江橋	(カミカエハシ)	市道向江王子原線	1946	3.7	5.3	○											○	I	R2		
61	上真幸橋	(カミマサキハシ)	市道島内西川北線	2004	143.0	9.8	○											○	I	R2		
62	上業広田橋	(カミノヒロタハシ)	市道京町岩次線	1997	10.7	5.0	○											○	I	R2		

えびの市 橋梁点検計画・修繕計画

※道路橋毎の健全性の診断は下記の判定区分によって行っている。

区分	状態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

令和6年3月現在

番号	橋梁名 (フリガナ)	路線名	種別(河川)	橋長(m)	幅員(m)	点検計画:○ 修繕計画:● 撤去・更新等:▲											点検記録 判定区分	点検年次	講ずる措置の内容	
						H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7				
63	梶ノ木橋	(ゲスノキ)	市道柳水流橋ノ本線	不明	4.8	5.1	○										○	I	R2	
64	大平落上橋	(オホノボリ)	市道八幡線	不明	2.4	6.9	○										○	I	R2	
65	大番庫4号橋	(オホノボリ)	市道西内堅大番庫線	不明	11.2	4.0	○										○	I	R2	
66	大番庫3号橋	(オホノボリ)	市道西内堅大番庫線	不明	8.4	2.5	○										○	I	R2	
67	大番庫2号橋	(オホノボリ)	市道西内堅大番庫線	不明	3.6	2.7	○										○	I	R2	
68	大河平橋	(オホノボリ)	市道西内堅大河平線	1978	10.4	3.0	○										○	I	R2	
69	榎田橋	(エノキ)	市道中島榎田線	1968	156.6	2.5	○				●	●					○	II	R2	主部材:塗装等
70	榎田中橋	(エノキ)	市道榎田牧ノ原線	不明	12.5	4.5	○										○	II	R2	橋面防水工、ひび割れ補修
71	梅木橋	(ウメキ)	市道小久保高山線	1972	12.6	3.0	○										○	I	R2	
72	後川内橋	(ウシガハ)	市道後川内宇畑線	1981	19.7	5.0	○										○	I	R2	
73	植木原橋	(ウエキ)	市道植木原線	1955	3.8	3.2	○										○	I	R2	
74	五日市新田橋	(イチノ)	市道飯野駅前本通線	1956	2.9	5.0	○										○	I	R2	
75	池牟礼橋	(イケム)	市道桃ヶ追柳水流線	1964	6.7	3.3	○										○	I	R2	
76	池牟礼2号橋	(イケム)	市道桃ヶ追柳水流線	1968	4.2	3.0	○										○	I	R2	
77	池島橋	(イケノ)	市道栗下上江線	1966	49.6	6.0	○●										○	I	R2	
78	池島大橋	(イケノ)	市道後池島線	1993	150.8	12.0	○										○	I	R2	
79	二間橋	(フタマ)	市道東長江浦線	1951	6.0	3.3	○										○	I	R2	
80	天満橋	(テンマン)	市道水流風戸線	1981	16.7	4.0		○										I	R3	
81	鉄山第2号橋	(テツサン)	市道鉄山線	1958	15.2	3.8		○										II	R3	断面修復工、表面被覆
82	亀沢橋	(カメザワ)	市道亀沢岡松線	1964	131.0	3.5		○										II	R3	断面修復工、表面被覆
83	長谷川橋	(チガハ)	市道尾八重野白鳥線	2007	14.9	5.2		○										I	R3	
84	上久保原橋	(カミクホ)	市道久保原2号線	1968	25.0	4.0		○										I	R3	
85	森橋	(モリ)	市道田代中央線	1969	28.1	3.5		○										I	R3	
86	上陣橋	(カミノ)	市道陣原線	1973	25.0	3.5		○		●	●							I	R3	主部材:当て板補強等
87	湯田新田橋	(ユダ)	市道関川線	1973	38.1	3.6		○										I	R3	
88	山王橋	(サンノウ)	市道内堅溝ノ口線	1974	23.6	3.6		○										I	R3	
89	三反橋	(サンゲン)	市道岡松梅木線	1974	27.2	4.0		○										I	R3	
90	西上江橋	(ニシウエ)	市道小木原線	1974	41.2	5.5		○										I	R3	
91	西城橋	(サイジヤウ)	市道灰塚岡元線	1974	36.9	4.0		○										I	R3	
92	日の丸橋	(ヒノマル)	市道水流日の丸線	1980	16.5	5.6		○										II	R3	塗装塗替え・伸縮装置
93	入佐橋	(イリサ)	市道入佐後溜池線	1980	48.9	4.0		○										II	R3	ひび割れ補修
94	杉ノ原橋	(スギノハラ)	市道島内西郷線	1996	26.0	5.0		○										I	R3	
95	白鳥橋	(シラトリ)	市道みやま森島線	1997	21.0	9.8		○					●	●				II	R3	橋面防水工、ひび割れ補修
96	長谷橋	(チガハ)	市道東長江浦線	1958	11.3	3.9		○										I	R3	
97	求青水流橋	(モウセイ)	市道麓久保原線	1963	9.6	4.0		○										I	R3	
98	七曲橋	(ナナマ)	市道杉水流大河平線	不明	2.4	7.8		○										II	R3	橋面防水工、ひび割れ補修
99	王子原橋	(オウジ)	市道京町王子原線	2014	4.0	6.0		○										I	R3	
100	種子田橋	(タネダ)	市道岩次湯田線	1977	11.5	4.0		○										I	R3	
101	粥谷橋	(カユ)	市道廿里後川内線	1954	7.0	4.0		○										II	R3	
102	有島橋	(アリシマ)	市道佐牛野線	1964	13.6	3.7		○										I	R3	
103	大番庫1号橋	(オホノボリ)	市道西内堅大番庫線	不明	14.1	3.0		○										II	R3	主部材:塗装等
104	西後平橋	(ニシノ)	市道後平山神線	不明	14.1	3.0		○										II	R3	塗装塗替え・橋面防水・伸縮装置
105	高連6号橋	(タカノ)	市道西水呑線	不明	3.0	5.0		○										I	R3	
106	高連5号橋	(タカノ)	市道南水呑線	不明	3.3	6.0		○										I	R3	
107	西郷前田橋	(サイジヤウ)	市道島内西郷線	不明	4.7	4.0		○										I	R3	
108	日照橋	(ヒツ)	市道大溝原日照線	1982	7.1	4.0		○										I	R3	
109	西平松1号橋	(サイヘイ)	市道西平松線	不明	5.6	6.5		○										I	R3	
110	田ノ神橋	(タノ)	市道上井羽黒線	1988	6.2	4.6		○										I	R3	
111	東前田橋	(トウ)	市道西郷耕地3号線	不明	5.5	2.3		○										I	R3	
112	溝落橋	(ミヅ)	市道湯田大溝原線	1973	4.6	3.6		○										I	R3	
113	西郷耕地1号橋	(サイジヤウ)	市道西郷耕地1号線	不明	5.4	5.0		○										I	R3	
114	柳之元橋	(ヤナギ)	市道西郷耕地12号線	不明	5.0	4.1		○										I	R3	
115	千代松2号橋	(チヨウ)	市道永山耕地9号線	不明	2.5	3.0		○										I	R3	
116	千代松橋	(チヨウ)	市道永山耕地10号線	不明	2.4	3.6		○										I	R3	
117	吉野橋	(ヨシノ)	市道永山灰塚1号線	1954	3.7	3.8		○										I	R3	
118	下牟田橋	(シタム)	市道えびの中央1号線	不明	2.5	10.0		○										I	R3	
119	うの谷橋	(ウノ)	市道鉄山線	不明	9.4	4.2		○										II	R3	主部材:塗装等
120	瀧頭橋	(タキ)	市道上江出水線	不明	7.1	11.5		○										I	R3	
121	古城橋	(コウ)	市道えびの中央3号線	不明	3.6	7.0		○										I	R3	
122	西谷ノ口橋	(ニシヤ)	市道えびの中央4号線	不明	3.5	22.0		○										I	R3	
123	柳水流橋	(ヤナギ)	市道京町柳水流線	不明	6.3	5.0		○										I	R3	
124	西之野1号橋	(ニシノ)	市道岡松西ノ野線	1958	2.2	4.2		○										I	R3	

えびの市 橋梁点検計画・修繕計画

※道路橋毎の健全性の診断は下記の判定区分によって行っている。

区分	状態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

令和6年3月現在

番号	橋梁名	(フリガナ)	路線名	開通年(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	点検計画:○ 修繕計画:● 撤去・更新等:▲							点検記録 判定区分	点検年次	講ずる措置の内容			
							H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3				R4	R5	R6
125	岡元橋	(オカモトバシ)	市道上浦桃ヶ追線	2011	3.0	6.3			○								I	R3	
126	向江原橋	(ムカエハラシ)	市道宮ノ馬場野久首線	不明	4.9	4.6			○								I	R3	
127	弁財天橋	(ヘンゼンテンバシ)	市道東西長江浦線	1959	2.6	3.6			○								I	R3	
128	六本橋	(ロクホンバシ)	市道後川内宇畑線	1973	3.5	4.0			○								I	R3	
129	岡松妙見橋	(オカマツミョウケンバシ)	市道亀沢岡松線	不明	2.7	4.0			○								I	R3	
130	柳水流幸田橋	(ヤナガハシ)	市道柳水流下浦線	不明	4.9	5.6			○								II	R3	ひび割れ補修・断面修復
131	瀬戸口橋	(セトグチバシ)	市道伊良ヶ谷1号線	不明	3.8	6.4			○								I	R3	
132	伊良ヶ谷橋	(イラガヤバシ)	市道伊良ヶ谷1号線	1969	5.9	2.4			○								I	R3	
133	立添橋	(タシヅバシ)	市道大溝原三吉線	不明	5.2	5.2			○								I	R3	
134	西郷耕地3号橋	(ニシキョウキ)	市道西郷耕地15号線	不明	3.8	5.0			○								I	R3	
135	西郷耕地4号橋	(ニシキョウキ)	市道西郷耕地16号線	不明	3.9	5.0			○								I	R3	
136	彦山1号橋	(ヒコヤマ)	市道東川北彦山1号線	1976	10.1	4.0			○								II	R3	
137	鬼岩橋	(オニイワバシ)	市道鬼岩線	不明	2.3	6.0			○								II	R3	ひび割れ補修・断面修復
138	埋土橋	(ウミツバシ)	市道埋土線	不明	11.4	4.0			○								I	R3	ひび割れ補修・断面修復
139	昭和耕地2号橋	(シヨウワキ)	市道昭和耕地11号線	不明	2.7	2.5			○								I	R3	
140	昭和耕地3号橋	(シヨウワキ)	市道昭和耕地12号線	不明	2.8	2.5			○								I	R3	
141	昭和耕地4号橋	(シヨウワキ)	市道昭和耕地15号線	不明	2.7	2.5			○								I	R3	
142	谷川橋	(ヤマガハシ)	市道栗下中央1号線	不明	4.9	3.0			○								I	R3	
143	作ヶ倉橋	(サカクラバシ)	市道尾八重野作ヶ倉線	不明	8.4	4.0			○								II	R3	1種ケレン、塗装、当て板補強
144	中の原橋	(ナカノハラバシ)	市道霧島2号線	1963	14.1	3.4			○								II	R3	橋面防水工、ひび割れ補修
145	岡添橋	(オカゾバシ)	市道八幡岡添線	不明	2.6	15.1			○								II	R3	ひび割れ補修
146	鬼塔橋	(オニタウバシ)	市道大平落4号線	1974	2.8	5.8			○								I	R3	
147	水入橋	(ミズイバシ)	市道上原田線	不明	4.3	3.6			○								I	R3	
148	野木場入口橋	(ノギバシ)	市道飯野駅前通線	1970	2.5	7.0			○								II	R3	ひび割れ補修
149	石坂橋	(イシザバシ)	市道中原田石坂線	不明	4.3	8.7			○								I	R3	
150	忠霊橋	(チュウレイバシ)	市道田上岡園線	1953	6.0	3.4			○								II	R3	橋面防水工、ひび割れ補修
151	芝原橋	(シハラバシ)	市道大明町子芝原線	不明	2.8	4.0			○								I	R3	
152	連田橋	(レンテンバシ)	市道連田線	不明	2.2	3.5			○								I	R3	
153	法泉坊橋	(ホウセンボクバシ)	市道川東3号線	不明	3.4	3.9			○								I	R3	
154	池平谷橋	(イケヒラヤバシ)	市道鉄山線	1950	5.5	4.5			○								II	R3	
155	坂大橋	(サカダイバシ)	市道坂大2号線	不明	10.2	3.0			○								I	R3	
156	尾水流橋	(オノリバシ)	市道後池島線	不明	4.0	12.7			○								I	R3	
157	石床橋	(イシトコバシ)	市道大河平上村線	1959	10.8	3.6			○								II	R3	主部材:表面被覆等
158	山の神橋	(ヤマノカミバシ)	市道大河平上村線	1959	10.6	3.6			○								II	R3	主部材:表面被覆等
159	加久藤橋	(カクフバシ)	市道宮崎水俣線	1952	148.0	5.3			○		▲	▲	▲				I	R4	更新
160	新上村橋	(ニウカミムラバシ)	市道上前門尾八重野線	1984	61.9	7.0			○								I	R4	
161	浜川原橋	(ハマカワハラバシ)	市道東西長江浦線	2005	45.8	5.0			○								I	R4	
162	大原橋	(オオハラバシ)	市道上前門尾八重野線	2005	29.5	7.0			○								I	R4	
163	蛇ヶ淵橋	(ヘビガハシ)	市道丸岡黒原線	1953	14.7	6.5			○								II	R4	支承補修
164	平田橋	(ヘラタバシ)	市道赤池線	1969	54.0	2.5			○				●				II	R4	主部材:塗装等、ひび割れ補修
165	駅前橋	(エキマエバシ)	市道大河平3号線	1974	25.0	8.0			○								I	R4	
166	大迫橋	(オオサコバシ)	市道大迫妙見原線	1974	17.6	5.0			○								II	R4	断面修復
167	第二山仁田橋	(ニイサニイダバシ)	市道大迫1号線	1974	17.6	4.1			○								I	R4	
168	灰塚橋	(ハイヅカバシ)	市道灰塚大溝原線	1974	58.5	4.0			○								I	R4	
169	小木原橋	(コキハラバシ)	市道小木原線	1978	74.1	8.0			○				●				II	R4	橋面防水工、ひび割れ補修
170	長江川橋	(ナガエガハシ)	市道横頭樋ノ木線	1984	52.4	4.0			○								I	R4	
171	新田大橋	(ニウタオホバシ)	市道岡元尾八重野1号線	1986	180.0	7.0			○								II	R4	
172	岩次橋	(イワジバシ)	市道岩次古川線	1987	24.1	6.5			○								I	R4	
173	桜ヶ丘橋	(サクラガヒバシ)	市道西長江浦新田線	1988	50.3	4.0			○								I	R4	
174	西平松2号橋	(ニシヒラマツ)	市道西平松線	1990	20.7	4.0			○								I	R4	
175	吹ヶ迫橋	(フキガサコバシ)	市道牧之原川北線	1992	37.4	5.0			○								I	R4	
176	南平松橋	(ミナヒラマツバシ)	市道中浦平松線	1993	20.7	5.0			○								I	R4	
177	島内石坂橋	(シマノイシザバシ)	市道上下島内通橋線	1995	26.9	5.0			○								I	R4	
178	白鳥大橋	(シラトリオホバシ)	市道みやま霧島線	1995	192.0	9.7			○								I	R4	
179	竹下橋	(タケノ下バシ)	市道東西長江浦連絡線	1996	44.9	5.0			○								I	R4	
180	長江橋	(ナガエバシ)	市道川原田線	1998	43.7	5.0			○								I	R4	
181	関川橋	(セキガハシ)	市道関川線	1936	22.0	5.0			○								I	R4	
182	東徳満橋	(トクマンバシ)	市道狩山関川線	2002	19.8	4.0			○								I	R4	
183	中央橋	(チュウオウバシ)	市道栗下灰塚線	2003	46.1	6.0			○								I	R4	
184	瀬谷橋	(セタニバシ)	市道大河平茶屋平線	1973	10.5	6.0			○								I	R4	
185	新鍋倉橋	(ニウナベクラバシ)	市道大河平茶屋平線	1972	9.0	6.1			○								I	R4	
186	西牟田橋	(ニシムタバシ)	市道永山灰塚1号線	不明	3.0	7.1			○								I	R4	

えびの市 橋梁点検計画・修繕計画

※道路橋毎の健全性の診断は下記の判定区分によって行っている。

区分	状態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

令和6年3月現在

番号	橋梁名	(フリガナ)	路線名	築造年(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	点検計画:○ 修繕計画:● 撤去・更新等:▲							点検記録 判定区分	点検年次	講ずる措置の内容			
							H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3				R4	R5	R6
187	鍋西橋	(ナベニシハシ)	市道鍋西2号線	1976	3.1	3.1			○				○				I	R4	
188	池ノ下橋	(イケノシタハシ)	市道永山1号線	不明	3.0	6.2			○				○				I	R4	
189	下常森橋	(シモツネモリハシ)	市道北部耕地1号線	1965	6.4	3.6			○				○				I	R4	
190	上常森橋	(カミツネモリハシ)	市道北部耕地2号線	1965	6.4	3.6			○				○				I	R4	
191	北掘橋	(キタコヅハシ)	市道新田中道線	不明	3.4	3.3			○				○				I	R4	
192	天神橋	(テンジンハシ)	市道西川北徳満1号線	不明	8.3	4.3			○				○				I	R4	
193	杉前橋	(スギマエハシ)	市道風戸西川北線	1978	6.9	4.1			○				○				I	R4	
194	村前橋	(ムラマエハシ)	市道瀬戸口線	不明	3.3	4.1			○				○				I	R4	下部洗堀
195	相馬橋	(ソウマハシ)	市道西川北宮ノ東線	1974	6.6	3.0			○				○				I	R4	
196	棚落橋	(タナツクハシ)	市道棚落線	1960	5.0	3.6			○				○				II	R4	土砂堆積
197	鍋倉橋	(ナベクラハシ)	市道鍋倉旧道線	1974	6.1	9.4			○				○				I	R4	
198	真崎橋	(マサキハシ)	市道真崎線	不明	3.1	1.7			○				○				I	R4	
199	東有留橋	(ヒガシアリドモリハシ)	市道北部耕地5号線	1965	2.9	3.4			○				○				I	R4	
200	中道西橋	(ナカミチニシハシ)	市道新田中道線	1966	3.0	4.0			○				○				I	R4	
201	土々呂橋	(ツツロハシ)	市道西川北城下線	1974	4.9	3.0			○				○				II	R4	断面修復
202	内水流橋	(ウチヅルハシ)	市道丸岡黒原線	1963	7.7	6.1			○				○				I	R4	
203	北野橋	(キタノハシ)	市道丸岡黒原線	不明	4.6	7.7			○				○				I	R4	
204	炎谷橋	(エンダニハシ)	市道炎谷線	1952	6.9	3.1			○				○				I	R4	
205	川原耕地2号橋	(カワハラカキ2号橋)	市道川原耕地4号線	不明	2.9	3.4			○				○				I	R4	
206	川原耕地3号橋	(カワハラカキ3号橋)	市道川原耕地7号線	不明	2.2	4.2			○				○				I	R4	
207	南炎谷橋	(ミナミエンダニハシ)	市道川原耕地8号線	不明	4.7	4.7			○				○				I	R4	
208	下谷川橋	(シモヤカワハシ)	市道栗下中央1号線	1966	5.4	3.6			○				○	●		●	II	R4	主部材：橋面防水工
209	藤中橋	(フジナカハシ)	市道新田本町線	1979	12.5	4.0			○				○				I	R4	
210	島廻橋	(シママワリハシ)	市道谷川線	1952	7.5	3.1			○				○				I	R4	
211	池迫橋	(イケサカハシ)	市道池迫線	不明	2.4	7.0			○				○				I	R4	
212	鶴丸橋	(ツルマルハシ)	市道柘野原2号線	不明	9.8	2.2			○				○				I	R4	
213	神泉橋	(シモンハシ)	市道上白鳥橋	1977	6.9	4.0			○				○				I	R4	
214	大門橋	(カドモリハシ)	市道末永平木場線	1973	6.7	5.8			○				○				I	R4	
215	静境橋	(シヅキヨハシ)	市道末永平木場線	1973	5.9	5.8			○				○				I	R4	
216	平木場橋	(ヒラキハシ)	市道末永平木場線	1972	5.0	6.0			○				○				I	R4	
217	宮尾橋	(ミヤオハシ)	市道宮尾線	不明	5.7	2.5			○				○				I	R4	
218	蕨下橋	(ワラビシタハシ)	市道杉ノ元藤2号線	1984	4.3	4.7			○				○				II	R4	断面修復
219	御江殿橋	(ミエノハシ)	市道御江殿1号線	不明	7.0	7.7			○				○				I	R4	
220	池之原橋	(イケノハラハシ)	市道村脇1号線	不明	2.5	4.2			○				○				II	R4	断面修復、下部洗堀
221	東天宮橋	(ヒガシアマミヤハシ)	市道天宮2号線	不明	2.7	5.4			○				○				I	R4	
222	中天宮橋	(ナカアマミヤハシ)	市道天宮3号線	不明	3.8	4.6			○				○				I	R4	
223	第一山仁田橋	(ダイイチヤマニダハシ)	市道大迫1号線	1974	12.5	4.0			○				○				I	R4	
224	大平落橋	(オホヒラサキハシ)	市道大平落2号線	1921	2.2	5.1			○				○				I	R4	
225	大平落中橋	(オホヒラサキ中橋)	市道大平落4号線	不明	2.1	4.9			○				○				I	R4	
226	本地原橋	(モトノハラハシ)	市道東原田耕地13号線	不明	2.6	5.2			○				○				II	R4	断面修復
227	西広寺橋	(ニシヒロテハシ)	市道西広寺本地原線	不明	2.4	10.2			○				○				II	R4	断面修復
228	亀城橋	(カメシロハシ)	市道原田麓亀城線	1959	4.0	7.0			○				○				I	R4	
229	脇村橋	(ワキムラハシ)	市道脇村線	不明	2.8	15.0			○				○				I	R4	
230	山内橋	(ヤマウチハシ)	市道鳥井元線	1977	13.6	4.1			○		●	●	○				I	R4	主部材：橋面防水工
231	梅ヶ谷橋	(ウメガヤハシ)	市道芋畑轟口線	1964	4.5	4.0			○				○				I	R4	
232	轟橋	(トノリハシ)	市道芋畑轟口線	1982	13.0	4.0			○				○				I	R4	
233	亀城2号橋	(カメシロ2号橋)	市道御内馬場城内線	不明	4.8	4.2			○				○				I	R4	
234	佐山橋	(サヤマハシ)	市道佐山2号線	1950	2.9	5.7			○				○				I	R4	
235	拂田橋	(ハラヒタハシ)	市道鉄山線	1953	12.9	4.5			○				○				I	R4	
236	めがね橋	(メガネハシ)	市道めがね橋線	不明	58.2	2.4			○				○				I	R4	
237	竹下橋	(タケシタハシ)	市道有島上大河平線	2001	36.4	7.0			○				○				I	R4	
238	狗留孫大橋	(イヌノムネオホハシ)	市道えびの北部2号線	2006	325.0	8.8			○				○				I	R4	
239	中前田橋	(ナカマエダハシ)	市道前田線	1958	2.8	8.5			○				○				I	R4	
240	第二宮尾橋	(ダイニミヤオハシ)	市道末永平木場線	1997	8.0	5.8			○				○				I	R4	
241	大門2号橋	(カドモリ2号橋)	市道末永平木場線	1993	7.0	5.5			○				○				I	R4	
242	大門3号橋	(カドモリ3号橋)	市道末永平木場線	1993	9.0	6.0			○				○				I	R4	
243	観音橋	(カンノンハシ)	市道篤ノ木線	1982	15.1	4.8			○				○				I	R5	
244	久保原橋	(クボハラハシ)	市道久保原3号線	1986	19.0	4.5			○				○				I	R5	
245	第2有島橋	(ダイニアジハシ)	市道堀浦杉水流線	1991	18.7	7.0			○				○				I	R5	
246	柳ヶ本橋	(ヤナギノモトハシ)	市道長江浦耕地1号線	1994	44.9	5.0			○				○				I	R5	
247	出水観音橋	(デミズカンノンハシ)	市道みやま霧島線	1995	20.4	7.0			○				○				I	R5	
248	新長谷橋	(シンナガハシ)	市道長江川1号線	1999	22.2	5.0			○				○				I	R5	

えびの市 橋梁点検計画・修繕計画

※道路橋毎の健全性の診断は下記の判定区分によって行っている。

区分	状態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

令和6年3月現在

番号	橋梁名	(フリガナ)	路線名	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	点検計画:○ 修繕計画:● 撤去・更新等:▲										点検記録 判定区分	点検年次	講ずる措置の内容		
							H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6				R7	
249	轟滝橋	(トトノツキハシ)	市道岡元尾八重野2号線	2003	42.0	7.5					○								I	R5	
250	上浜川原橋	(カミハマカワノハシ)	市道みやま霧島線	2003	86.0	7.0					○								I	R5	
251	平松中央橋	(ヒラマツチュウカハシ)	市道王子原運動公園線	2004	23.0	8.8					○								I	R5	
252	徳重橋	(トクシゲハシ)	市道鍋西徳重線	不明	3.0	7.0					○								I	R5	
253	奈多良橋	(ナタラハシ)	市道中央耕地1号線	不明	4.5	1.8					○								I	R5	
254	真方橋	(マカハシ)	市道桶木船橋線	不明	2.8	3.0					○								I	R5	
255	船橋	(フナハシ)	市道桶木船橋線	不明	3.0	3.2					○								I	R5	
256	向江原2号橋	(ムカエハラニゴウカハシ)	市道西川北山麓線	1967	3.1	3.5					○								I	R5	
257	向江原1号橋	(ムカエハライチゴウカハシ)	市道西川北山麓線	1967	3.8	3.6					○								I	R5	
258	三反田橋	(サンタナカハシ)	市道狩山関川線	不明	3.7	6.6					○								I	R5	
259	沼田橋	(ヌマタハシ)	市道栗下八日町線	不明	3.5	6.6					○								II	R5	
260	野添橋	(ノゾキハシ)	市道亀沢柳水流線	1985	2.5	4.3					○								I	R5	
261	下大河平橋	(シタカヘイラハシ)	市道西内堅大河平線	不明	2.4	3.8					○								I	R5	
262	入佐原橋	(イリハラハシ)	市道灰塚岡元線	1971	3.6	13.3					○								I	R5	
263	大溝原橋	(オホミヅノハシ)	市道湯田大溝原線	1955	2.7	4.2					○								I	R5	
264	西原河間橋	(ニシハラカマハシ)	市道永山耕地2号線	不明	2.6	3.0					○								I	R5	
265	北大溝原橋	(オホキタミヅノハシ)	市道中央耕地1号線	不明	4.2	2.2					○								I	R5	
266	広田橋	(ヒロタハシ)	市道永山灰塚2号線	不明	2.5	5.5					○								I	R5	
267	川原耕地1号橋	(カワハラノクサハシ)	市道川原耕地5号線	不明	3.5	3.2					○								I	R5	
268	川原耕地4号橋	(カワハラノクサカハシ)	市道原田麓橋亀橋線	不明	2.1	7.6					○								I	R5	
269	昭和耕地1号橋	(シヨウワノクサハシ)	市道昭和耕地17号線	不明	3.5	4.1					○								I	R5	
270	馬場田2号橋	(ウマバタニゴウカハシ)	市道馬場田1号線	不明	2.2	5.5					○								I	R5	
271	馬場田橋	(ウマバタハシ)	市道馬場田2号線	不明	2.2	4.0					○								I	R5	
272	諏訪迫橋	(スワヒサセハシ)	市道諏訪迫線	1961	3.6	5.0					○								I	R5	
273	上門前橋	(カミモンゼノハシ)	市道白鳥中原線	不明	14.2	5.5					○								I	R5	
274	荒田橋	(アラタハシ)	市道上鍋倉1号線	1959	2.3	5.3					○								II	R5	
275	峯崎橋	(ミネザキハシ)	市道瀧崩線	1963	4.6	2.7					○								I	R5	
276	岡園橋	(オカノハシ)	市道東原田耕地4号線	1953	4.3	2.5					○								I	R5	
277	島之元橋	(シマノモトハシ)	市道島元線	不明	2.1	5.0					○								II	R5	主桁：断面修復
278	大正水流橋	(オウショウノハシ)	市道東前田線	不明	3.0	5.8					○								I	R5	
279	平谷橋	(ヒラタニハシ)	市道熊坂1号線	不明	2.3	8.6					○								I	R5	
280	吉牟田橋	(ヨシムタハシ)	市道吉牟田線	1960	6.0	3.0					○								II	R5	
281	内才谷橋	(ウチサイヤハシ)	市道吉牟田線	不明	2.7	3.9					○								I	R5	
282	内才谷山手橋	(ウチサイヤノテハシ)	市道吉牟田山手線	不明	5.7	4.0					○								I	R5	
283	堀浦東迫橋	(ウラノハシ)	市道堀浦1号線	不明	3.9	6.8					○								I	R5	
284	下牟田2号橋	(シタムタニゴウカハシ)	市道永山耕地6号線	不明	2.5	10.0					○								I	R5	
285	下立添橋	(シタタシヅノハシ)	市道上島内大溝原線	不明	4.0	4.0					○								II	R5	主桁：断面修復
286	上西境橋	(カミニシサカイハシ)	市道上島内大溝原線	1985	8.5	3.0					○								I	R5	
287	芝原中橋	(シバハラナカハシ)	市道大明司耕地6号線	1980	4.7	6.0					○								I	R5	
288	永田原橋	(ナガタハラハシ)	市道下島内西通線	不明	2.7	5.4					○●								I	R5	
289	宮原橋	(ミヤハラハシ)	市道宮原今西線	不明	3.4	5.2					○								I	R5	
290	淵上橋	(フチカミハシ)	市道南岡松橋断2号線	不明	2.2	4.0					○								I	R5	
291	池ノ原橋	(イケノハラハシ)	市道池之原線	不明	4.6	4.6					○								I	R5	
292	第2佐山橋	(ダイニサヤマハシ)	市道堀浦杉水流線	1993	14.6	7.0					○								I	R5	
293	金丸橋	(カナマルハシ)	市道堀浦杉水流線	1995	8.6	8.6					○								I	R5	
294	堀ノ内橋	(ウラノチハシ)	市道堀ノ内中溝線	不明	2.4	3.9					○								I	R5	
295	池之川橋	(イケノカハシ)	市道水流内堅2号線	1931	6.1	5.5					○								I	R5	
296	内堅橋	(ウチケンハシ)	市道水流内堅2号線	2008	7.5	6.4					○								I	R5	
297	尾八重野開拓橋	(オヘヤシノハシ)	市道尾八重野開拓7号線	不明	2.6	8.0					○								I	R5	
298	大川筋橋	(オホカワヅノハシ)	市道大河平上村線	不明	3.8	3.6					○								I	R5	
299	榎の谷橋	(エノヤハシ)	市道大河平上村線	1959	9.6	3.6					○								II	R5	横桁：断面修復
300	落水橋	(オチミヅハシ)	市道大河平上村線	1959	9.6	3.6					○								II	R5	
301	山の神2号橋	(ヤマノカミニゴウカハシ)	市道大河平上村線	不明	2.4	4.0					○								I	R5	
302	山の神3号橋	(ヤマノカミサンゴウカハシ)	市道大河平上村線	不明	2.4	3.9					○								I	R5	
303	山の神4号橋	(ヤマノカミヨンゴウカハシ)	市道大河平上村線	不明	5.8	3.6					○								I	R5	
304	山の神5号橋	(ヤマノカミゴウカハシ)	市道大河平上村線	不明	5.8	3.6					○								II	R5	
305	矢岳橋	(ヤケハシ)	市道北昌明寺線	不明	7.1	3.8					○								III	R5	通行止め
306	襲襲橋	(イタイハシ)	市道下有島線	不明	13.0	6.1					○								I	R5	
307	中州橋	(ナカシュハシ)	市道長江川1号線	不明	2.9	7.0					○								I	R5	
308	平松中央1号橋	(ヒラマツチュウカハシ)	市道王子原運動公園線	不明	5.6	13.2					○								I	R5	
309	中浦橋	(ナカウラハシ)	市道王子原運動公園線	不明	5.4	10.9					○								I	R5	
310	宮尾橋	(ミヤオハシ)	市道宮尾梨ノ木線	1926	15.5	3.5					○								I	R5	

えびの市 橋梁点検計画・修繕計画

※道路橋毎の健全性の診断は下記の判定区分によって行っている。

区分	状態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

令和6年3月現在

番号	橋梁名 (フリガナ)	路線名	築造年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	点検計画:○ 修繕計画:● 撤去・更新等:▲							点検記録 判定区分	点検年次	講ずる措置の内容			
						H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3				R4	R5	R6
311	寺迫橋 (テラコハシ)	市道恵比須田寺迫線	不明	3.5	8.7				○							I	R5	
312	愛染院橋 (アイザンバシ)	市道えびの北部2号線	2009	123.0	6.9				○							I	R5	
313	柳橋 (ヤナギバシ)	市道えびの北部2号線	2000	19.5	7.0				○							I	R5	
314	毘沙門橋 (ヒシャモンバシ)	市道えびの北部2号線	2000	20.8	7.3				○							I	R5	
315	一合原橋 (イツゴウハシ)	市道えびの北部1号線	2004	12.3	7.0				○							I	R5	